

# QX30 1.6T

QX30 1.6T	标准保养							机油升级	
	为了保证车辆的安全驾驶和用车体验，根据车辆技术规范要求应定期保养的项目。							使用粘度特性更佳、适用温度范围更广的全合成机油。	
保养间隔 (按照公里数或按月进行，以先到的为准)	车况检查	原厂机油保养 (更换机油机滤)	空气滤芯 更换	空调滤芯 更换	制动液 更换	火花塞 更换	自动变速箱 油液更换	总价	升级为 OW40 超级全合成机油
									壳牌
									差价
10000 公里 /12 个月	●	●						942	
20000 公里 /24 个月	●	●	●	●			●	2673	
30000 公里 /36 个月	●	●						942	
40000 公里 /48 个月	●	●	●	●	●		●	3132	
50000 公里 /60 个月	●	●						942	
60000 公里 /72 个月	●	●	●	●			●	2673	+776
70000 公里 /84 个月	●	●						942	
80000 公里 /96 个月	●	●	●	●	●		●	3132	
90000 公里 /108 个月	●	●						942	
100000 公里 /120 个月	●	●	●	●			●☆	6303	

☆ 自动变速箱油液每 100000 公里或 60 个月更换

保养间隔	追加保养	
	检查 / 更换项目	更换价格
每 5000 公里 /3 个月	检查制动片，必要时更换	价格参考上表
每 20000 公里 /12 个月	更换制动液	459
每 50000 公里 /30 个月	更换自动变速箱油液	3630
更为频繁	更换空调滤	533

- 注：
1. 保养服务的内容及价格可能受到车辆配置变化、车辆技术变更以及版本更新等多种因素影响，详情请咨询当地英菲尼迪授权经销商。
  2. 所有保养价格均为单次价格，标准保养及机油升级部分的价格包含零件费及工时费，深度养护及易损件更换部分仅为零件或产品费用，不含工时费。所有价格为厂商建议零售价，请在接受保养服务前向为您提供服务的英菲尼迪授权经销商进行价格确认。
  3. 该保养标准中未覆盖车型的保养价格请咨询英菲尼迪授权经销商。
  4. 该保养标准既包含车辆日常使用所需最基本的保养服务，也包含以经销商实际车辆检查结果为准的维修项目，是否增加其它由客户付费的维修、保养项目由经销商根据实际车辆检查结果提出建议。经销商建议增加其他由客户付费的维修、保养项目的，将书面记录其所建议的内容以及客户是否同意所建议内容的意见。因客户拒绝经销商有关增加维修、保养的合理建议而可能影响车辆使用性能、安全性能的，经销商将予以书面记录和提示。
  5. 该保养标准是有关车辆保养的技术性说明和建议，不涉及相关维修、保养的费用承担问题。如有任何关于保养、维修费用的问题，请参阅保修保养手册或详询当地英菲尼迪授权经销商。
  6. 为了保护您享受汽车三包和保修的完整权利，我们强烈建议您按照厂家保修保养手册要求的周期和里程数间隔在英菲尼迪授权经销商网络内进行保养及维修。

深度养护										易损件检查 / 更换						
在特殊行驶环境下能更有效地帮助恢复发动机的动力、提高车辆的安全性、延长车辆的使用寿命，给车主带来更愉悦的用车体验。										易损件需定期检查，必要时更换，确保车辆的正常行驶和用车安全。						
清洁套餐		安全套餐		动力提升套餐		动力提升强化套餐		发动机养护套餐		制动片检查		轮胎检查		雨刮片检查		
空调系统 杀菌除臭 剂	产品价格 (不含 工时)	制动系统 保养套餐	产品价格 (不含 工时)	燃油喷射 清洗+ 进气系 统清洗 剂	产品价 格(不含 工时)	燃油喷射 清洗剂+ 进气系 统清洗 剂+三元 催化清 洗剂	产品价 格(不含 工时)	发动机 润滑清 洗剂+机 油强化 剂	产品价 格(不含 工时)	厚度小于 3mm 需 更换	单次更 换零件 价格(不 含工时)	沟槽距离 警戒线小 于 3mm 或 4 年 及以上需 更换	单条轮胎价格 (不含工时)		必要时 更换	单次更 换零件 价格 (不含工 时)
													原车配 套轮胎	米其林		
○		○		○						▲		▲			▲	
○		○		○		○		○		▲		▲			▲	
○	238	○	188	○	456		806		476	▲	1316 前/ 893 后	▲	2065	998	▲	725
○		○		○						▲		▲			▲	
○		○		○						▲		▲			▲	

备注：●必做保养项目 ○推荐保养项目 ▲定期检查，必要时更换的项目 ※超出表格里所示里程及时间的各项保养，请按照保养项目相应间隔继续实施  
※ 空气滤芯和火花塞每 20000 公里或 36 个月更换



# QX30 2.0T

QX30 2.0T	标准保养								机油升级
	为了保证车辆的安全驾驶和用车体验，根据车辆技术规范要求应定期保养的项目。								使用粘度特性更佳、适用温度范围更广的全合成机油。
保养间隔 (按照公里数或按月进行，以先到的为准)	车况检查	原厂机油保养 (更换机油机滤)	空气滤芯 更换	空调滤芯 更换	制动液 更换	火花塞 更换	自动变速箱 油液更换	总价	升级为 OW40 超级全合成机油
									壳牌
									差价
10000 公里 /12 个月	●	●						929	
20000 公里 /24 个月	●	●	●	●		●		2701	
30000 公里 /36 个月	●	●						929	
40000 公里 /48 个月	●	●	●	●	●	●		3160	
50000 公里 /60 个月	●	●						929	
60000 公里 /72 个月	●	●	●	●		●		2701	+749
70000 公里 /84 个月	●	●						929	
80000 公里 /96 个月	●	●	●	●	●	●		3160	
90000 公里 /108 个月	●	●						929	
100000 公里 /120 个月	●	●	●	●		●	☆	6331	

☆ 自动变速箱油液每 100000 公里或 60 个月更换

保养间隔	追加保养	
	检查 / 更换项目	更换价格
每 5000 公里 /3 个月	检查制动片，必要时更换	价格参考上表
每 20000 公里 /12 个月	更换制动液	459
每 40000 公里 /24 个月	更换差速器油液	1160
每 50000 公里 /30 个月	更换自动变速箱油液	3898
更为频繁	更换空调滤	533

- 注：
1. 保养服务的内容及价格可能受到车辆配置变化、车辆技术变更以及版本更新等多种因素影响，详情请咨询当地英菲尼迪授权经销商。
  2. 所有保养价格均为单次价格，标准保养及机油升级部分的价格包含零件费及工时费，深度养护及易损件更换部分仅为零件或产品费用，不含工时费。所有价格为厂商建议零售价，请在接受保养服务前向为您提供服务的英菲尼迪授权经销商进行价格确认。
  3. 该保养标准中未覆盖车型的保养价格请咨询英菲尼迪授权经销商。
  4. 该保养标准既包含车辆日常使用所需最基本的保养服务，也包含以经销商实际车辆检查结果为准的维修项目，是否增加其它由客户付费的维修、保养项目由经销商根据实际车辆检查结果提出建议。经销商建议增加其他由客户付费的维修、保养项目的，将书面记录其所建议的内容以及客户是否同意所建议内容的意见。因客户拒绝经销商有关增加维修、保养的合理建议而可能影响车辆使用性能、安全性能的，经销商将予以书面记录和提示。
  5. 该保养标准是有关车辆保养的技术性说明和建议，不涉及相关维修、保养的费用承担问题。如有任何关于保养、维修费用的问题，请参阅保修保养手册或详询当地英菲尼迪授权经销商。
  6. 为了保护您享受汽车三包和保修的完整权利，我们强烈建议您按照厂家保修保养手册要求的周期和里程数间隔在英菲尼迪授权经销商网络内进行保养及维修。

深度养护										易损件检查 / 更换							
在特殊行驶环境下能更有效地帮助恢复发动机的动力、提高车辆的安全性、延长车辆的使用寿命，给车主带来更愉悦的用车体验。										易损零件需定期检查，必要时更换，确保车辆的正常行驶和用车安全。							
清洁套餐		安全套餐		动力提升套餐		动力提升强化套餐		发动机养护套餐		制动片检查		轮胎检查		雨刮片检查			
空调系统 杀菌除臭 剂	产品价格 (不含 工时)	制动系统 保养套餐	产品价格 (不含 工时)	燃油喷射 清洗+ 进气系 统清洗 剂	产品价格 (不含 工时)	燃油喷射 清洗+ 三元 催化清 洗剂	产品价格 (不含 工时)	发动机 润滑清 洗+机 油强化 剂	产品价格 (不含 工时)	厚度小于 3mm 需 更换	单次更 换零件 价格 (不 含工时)	沟槽距离 警戒线小 于 3mm 或 4 年 及以上需 更换	单条轮胎价格 (不含工时)	原车配 套轮胎	米其林	必要时 更换	单次更 换零件 价格 (不含工 时)
○		○		○						▲		▲				▲	
○	238	○	188	○	456		806		476	▲	1316 前/ 893 后	▲	2065	998		▲	725
○		○		○						▲		▲				▲	
○		○		○						▲		▲				▲	

备注：● 必做保养项目 ○ 推荐保养项目 ▲ 定期检查，必要时更换的项目 ※ 超出表格里所示里程及时间的各项保养，请按照保养项目相应间隔继续实施  
※ 空气滤芯和火花塞每 20000 公里或 36 个月更换

